



Situatie bestand























Situatie nieuw



Klapstraat 117
Westervoort


Renvooi installaties



-  Wand contact doos tweevoudig
-  Wand contact doos enkelvoudig
-  Schakelaar enkel polig
-  Wissel schakelaar
-  Serie schakelaar
-  Deurbel
-  Schel
-  Plafond lichtpunt
-  Wand lichtpunt
-  Aansluitpunt loos data/cai
-  Aansluitpunt bedraad dat/cai
-  Ruimtethermostaat
-  mv
-  vv
-  wd
-  wm
-  wp
-  wtw
-  (m)



Klapstraat 117 Westervoort Begane grond



Tekening ter informatie er kunnen geen rechten aan ontleend worden
Vermelde maten zijn circa., posities van installatiepunten etc. zijn indicatief







Klapstraat 117 Westervoort Verdieping

Tekening ter informatie er kunnen geen rechten aan ontleend worden
Vermelde maten zijn circa., posities van installatiepunten etc. zijn indicatief



Klapstraat 117 Westervoort Zolder

Tekening ter informatie er kunnen geen rechten aan ontleend worden
 Vermelde maten zijn circa., posities van installatiepunten etc. zijn indicatief



Klapstraat 117 Westervoort Doorsnede


Tekening ter informatie er kunnen geen rechten aan ontleend worden
Vermelde maten zijn circa., posities van installatiepunten etc. zijn indicatief



Voorgevel zw

baksteen


deur in wand opgenomen



Zijgevel -R- zo



Achtergevel NO



Zijgevel -L- NW

hout

baksteen

Klapstraat 117 Westervoort Gevels

Tekening ter informatie er kunnen geen rechten aan ontleend worden
Vermelde maten zijn circa., posities van installatiepunten etc. zijn indicatief